



Bernd Grigat GmbH · Norisstr. 16 · D-91257 Pegnitz

Reparaturkits RKP1

Reparaturkit komplett RKP1 16 – 19	Euro 900,--
Reparaturkit komplett RKP1 32 – 45	Euro 900,--
Reparaturkit komplett RKP1 63 – 100	Euro 1.100,--
Reparaturkit komplett RKP1 140	Euro 1.400,--

Hubring für RKP1 16 – 19	Euro 400,--
Hubring für RKP1 32 – 45	Euro 400,--
Hubring für RKP1 63 – 100	Euro 500,--
Hubring für RKP1 140	Euro 600,--

Satz Gleitsteine für Stellkolben RKP1 16 – 19	Euro 300,--
Satz Gleitsteine für Stellkolben RKP1 32 – 45	Euro 300,--
Satz Gleitsteine für Stellkolben RKP1 63 – 100	Euro 400,--
Satz Gleitsteine für Stellkolben RKP1 140	Euro 500,--

Dichtsatz und Lager für RKP1 16 – 19	Euro 200,--
Dichtsatz und Lager für RKP1 32 – 45	Euro 200,--
Dichtsatz und Lager für RKP1 63 – 100	Euro 250,--
Dichtsatz und Lager für RKP 1 140	Euro 300,--

Druckplatte für RKP1 16 – 19	Euro 100,--
Druckplatte für RKP1 32 – 45	Euro 100,--
Druckplatte für RKP1 63 – 100	Euro 150,--
Druckplatte für RKP1 140	Euro 200,--

Juli 2024